


## ハンギングフォルダー(G1641)へのハンギング見出しの差し込み方法

左側から




①机の上にハンギングフォルダーを広げて置いていただき、上部差し込み部分に見出しの左側を図のように入れてください。

②見出しの○部分を親指で押さえながら切り込み部分へ押し入れてください。

③切り込み部分に入りましたら親指で押さえながら、見出しをまっすぐにしてください。

④見出し左側が完成。

次は右側を差し込み



⑤見出しの中央を持ち少し弓なりにして、二つ右横の差し込みへ見出し右側を入れてください。

⑥見出しの○部分を親指で押さえながら切り込み部分へ押し入れてください。

⑦完成！